

Утверждаю:
 Директор *С.В. Котенкова*
 «11» 04 2018 г.

Мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности

№ п/п	Нарушение	Здание, помещение	Сроки
1.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горячих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	Западный корпус Северный корпус	издать приказ о назначении ответственного незамедлительно
2.	Назначенные приказом ответственные за проведение противопожарного инструктажа не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства		издать приказ о назначении ответственным за проведение противопожарного инструктажа обученным пожарно-техническому минимуму не замедлительно
3.	Не организовано проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя с оформлением актов проверки		организовать проверку 1 раз в месяц
4.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с техническим регламентом	Техникум - мастерские, склад, общежития- кладовые белья	обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с техническим регламентом до 01.09 2018г.
5.	Не обеспечено автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией от командного импульса формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации	Вахта техникума	Включить в план ПФХД III квартал 2018 года
6.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с	Техникум - западный корпус.	оборудовать 2-е створки

	приспособлением для самозакрывани ^к и с уплотнением в притворах, несмотря на это вторые створки дверей лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания	Восточный корпус	приспособлением для самозакрывания до 01.06 2018 г.
7.	Не обеспечено исправное состояние электрической розетки в помещении №3307,2101	Техникум - западный корпус каб. №3307, восточный корпус каб. №2101	устранить незамедлительно
8.	В кладовом помещении не установлена противопожарная дверь 2-ого типа	Западный корпус - каб. №3303, центральный корпус - каб. №1104	Включить в план 2019 г.
9.	Аппараты предназначены для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения	Западный корпус - каб №3303, общежитие №1,2 (склад белья)	устранить до 01.12.2018 г.
10.	Не обеспечено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции, формируемым автоматической установкой пожарной сигнализации	Западный корпус- сварочный цех, северный корпус- столовая	Включить в план ПФХД III квартал 2018 года
11.	Не обеспечено рассредоточенное расположение двух эвакуационных выходов из актового зала	Центральный корпус - каб. №1208	издать приказ о пребывании до 50 человек
12.	Применен отделочный материал (ламинат) с неизвестными показателями для покрытия пола в актовом зале при требуемых показателях соответствующих классу материала КМ 2	Центральный корпус, каб. №1208	предоставить сертификат соответствия
13.	Спортивный зал, предназначенный для одновременного пребывания более 50 человек не обеспечен вторым эвакуационным выходом шириной (в свету) не менее 1,2 м.	Техникум - восточный корпус, помещения спортивного зала	Издать приказ с учетом одновременного пребывания в спортзале не более 50 человек
14.	Применение отделочного материала (деревянная рейка) с ненормируемыми показателями пожарной опасности на стенах спортивного зала при требуемых показателях, соответствующих классу материала КМ 2	Спортивный зал	Включить в план ПФХД на 2019 г.
15.	Не обеспечена возможность открывания дверей лестничных клеток по ходу эвакуации людей из здания в обеих лестничных клетках	Техникум - северный корпус, Общежитие №2 -телевизионная	Включить в план ПФХД на 2019 год (переделка дверных коробок и дверей)
16.	Допущено применение отделочного материала (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности для покрытия полов в общежитиях коридора, при требуемых показателях соответствующих классу материала КМ, КМ3(общежития)	Северный корпус - коридор III этажа, Общежитие №1 -коридор	предоставить сертификат соответствия
17.	Допущено хранение различных материалов в помещении вентиляционной камеры з подвале	Северный корпус	устранить незамедлительно
18.	Не обеспечено (ежедневно) передача в подразделении	Общежития	Обеспечить передачу в пожарную

	пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей информацию о количестве людей находящихся на объекте		охрану незамедлительно
19.	Не обеспечено исправное состояние углекислотного огнетушителя в электрощитовой (отсутствует раструб)	Общежитие №1	Устранить в течении 2-х дней
20.	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)	Общежитие №2 - ком. №101	Заменить светильник в течении 2-х дней
21.	Не обеспечено проведение проверок работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с занесением в журнале даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования	Общежитие №1,2	Обеспечить проведение проверок ежемесячно

Зам. директора по АХР



З.П. Федина